



Realizzazione di Centro Benessere nel Comune di Settefrati (FR)



L'opera è stata completamente realizzata in bioarchitettura

Fabbricato realizza in pietra locale con l'utilizzo di leganti naturali







Certificato n. 23571/11/S



Piscina e sistemazione esterna, giardini e relativi impianti







Certificato n. 23571/11/S

Ristrutturazione mulino ad acqua del 600





Post -opera







Ante — opera



Post- opera





Certificato n. 23571/11/S

Recupero ex rifugio forestale a quota 1200 mt nel comune di Terelle (FR)



Copertura in legno lamellare sorretta da pilastri in ferro. Superficie coperta mq 950







Certificato n. 23571/11/S

Consolidamento movimento franoso Terre Armate — Comune di Ausonia (FR)











Messa in sicurezza SS. Tiburtina km 60+700 nel comune di Arsoli (RM)









Certificato n. 23571/11/S

Passerelle in legno nella Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno (FR)







Certificato n. 23571/11/S

Passerelle in legno nella Riserva Naturale del Lago di Posta Fibreno (FR)










Certificato n. 23571/11/S

Consolidamento argini con palificate in legno









Ristrutturazione casolari in pietra









Certificato n. 23571/11/S






















Opere in cemento armato









Certificato n. 23571/11/S

Opere in cemento armato



Fabbricato in c.a. adibito a produzione e vendita vino

